

安全報告書（2009年）



白馬コルチナ国際スキー場

コルチナ第1ペアリフト
コルチナ第2クワッドリフト
コルチナ第3クワッドリフト
コルチナ第4ペアリフト
コルチナ第5ペアリフト
コルチナ第6ペアリフト
コルチナ第7ペアリフト
コルチナ第9ペアリフト

奥白馬高原開発株式会社

1. ご利用者の皆様へ

当社の索道事業に対して、日頃からのご利用並びにご理解を賜りまして、誠にありがとうございます。
当社は、経営理念の第一に安全の確保を掲げ、法令の遵守のもとに安全輸送の徹底に努めております。

本報告書は、鉄道事業法に基づき、輸送の安全確保の為の取り組みや安全の実態について、自ら振り返ると共にご利用の皆様にご理解いただく為に公表するものです。皆様から頂戴した貴重なご意見は、輸送の安全に役立てて行く所存でございます。

白馬コルチナ国際スキー場

奥白馬高原開発株式会社 代表取締役 安達 暁子

2. 基本方針と安全目標

(1)基本方針

当社の経営理念の第一は、安全の確保です。「安全を確保する為の基本方針」を次のように掲げ、社長・役員以下全従業員に周知・徹底しております。

【 輸送の安全を確保するための基本的な方針 】

1. 社長及び役員は、索道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針を具体的に定め、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めなければならない。
2. 社長、役員、職員等は、次に掲げる安全に係る行動規範を理解し、輸送の安全確保に努めなければならない。(安全の基本理念、安全方針)
 - ① 一致団結して輸送の安全の確保に努めること。
 - ② 輸送の安全に関する法令及び関連する規程(本規程を含む)をよく理解するとともに、これを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。
 - ③ 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。
 - ④ 職務の実施にあたり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いを行なうこと。
 - ⑤ 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処置を行うこと。
 - ⑥ 情報は漏れの無いよう迅速、正確に伝え、透明性を確保すること。
 - ⑦ 常に問題意識を持ち、必要な変革の取り組みに努力すること。
3. 第1項の方針に基づき策定した索道施設及び職員等に係る安全性向上のための施策は、適宜見直すものとし、当該施策及びこれに基づく取り組みの実績、その他安全に関する情報については、毎事業年度、これを取りまとめ、安全報告書として掲示公表する。

(2)安全目標

平成20年～24年の索道輸送安全目標は、次表の通りです。

区分	項目	内容
目標	設備不具合による事故	乗客の傷害・死亡を伴う事故を発生させない。
	人身障害事故	5年間の発生件数を0件とする。

3. 事故等発生状況と再発防止措置

(1)索道運転事故（索道人身障害事故）

平成20年度、索道運転事故はありません。

(2)災害（地震・暴風・豪雪・雷など）

・強風のためリフトの運行を停止しました。

コルチナ第1ペアリフト	19 時間
コルチナ第2クワッドリフト	8 時間
コルチナ第3クワッドリフト	25 時間
コルチナ第5ペアリフト	14 時間
コルチナ第6ペアリフト	20 時間
コルチナ第7ペアリフト	9 時間
コルチナ第9ペアリフト	2 時間

・大雪によりゲレンデ上部雪面が不安定な状態となったため、リフトの運行を停止しました。

コルチナ第4ペアリフト	14 時間
コルチナ第5ペアリフト	7 時間
コルチナ第7ペアリフト	7 時間

・落雷の危険があった為、リフトの運行を停止しました。

コルチナ第1ペアリフト	1 時間
コルチナ第2クワッドリフト	1 時間
コルチナ第3クワッドリフト	1 時間
コルチナ第4ペアリフト	1 時間
コルチナ第5ペアリフト	1 時間
コルチナ第6ペアリフト	1 時間
コルチナ第7ペアリフト	1 時間

(3)インシデント（事故の兆候）

平成20年度、国土交通省へのインシデントの報告はありません。

(4)行政指導等

平成20年度、北陸信越運輸局からの業務改善命令、行政指導等はありません。

※保安監査に基づく改善指示について

平成21年1月27日から28日にかけて実施した保安監査の結果、下記の事項について改善の指示がありました。

- ・ 風速計の増設、位置の変更
- ・ 救助設備の変更
- ・ 非常停止押釦スイッチ(携帯型)の増設

◎ 改善措置として、平成21年3月19日索道施設変更届出書を提出致しました。

4. 輸送の安全確保のための取組み

(1) 人材教育

当社では、輸送や皆様の安全に役立つよう、シーズン営業開始前に施設並びに取り扱いについての安全教育を実施しております。今年度は、北アルプス北部消防署から講師を招き、AED の取扱いを含めた救命講習を受講しました。

(2) 緊急時対応訓練

毎年、シーズン営業開始前に、全職員にて索道救助訓練を実施しております。救助装置の取り扱いや方法など、共通認識の確認をしました。

(3) 安全のための投資と支出


毎年、安全の維持・向上のため、施設修繕費予算を確立し、整備・更新を実施しています。

平成20年度、索道施設の整備は下記の内容で実施しました。

コルチナ第2クワッドリフト	・ 鋼索交換 ・ 直流・交流遮断器交換 ・ 山麓側 押送動力伝達装置 ユニバーサルジョイント交換
コルチナ第3クワッドリフト	・ 各支柱 受索装置 軸受ブッシュ交換 (全16基中15基) ・ 全支柱 脱索検出装置交換 ・ 折返設備 場内支索位置異常検出器交換
コルチナ第4ペアリフト	・ 直流遮断器交換 ・ 予備原動装置バッテリー交換
コルチナ第5ペアリフト	・ 油圧緊張シリンダー交換
コルチナ第6ペアリフト	・ 過速度検出器交換 ・ サスペンダートップ オイルシール交換
コルチナ第7ペアリフト	・ 全支柱 脱索検出装置交換
その他 全リフト	・ 握索機の解体整備、稼働部への給脂、ギアボックスのオイル交換 等

5. 当社の安全管理体制

社長をトップとする安全管理体制を構築し、各責任者の責務を明確にしています。



6. 利用者の皆様の連携とお願い

(1) 当社は、より安全で信頼される索道をつくるため、皆様から頂戴した貴重なご意見を役立てています。

※ お客様から頂いたご意見をカタチにした事例として。

◎ 初心者の方や小さなお子様連れの方から、
「リフトが速く、乗り場で慌ててしまうのですが・・・」

- ① 平成17年度、コルチナ第5ペアリフトを、6秒間隔から9秒間隔の発車に改造しました。
- ② 平成18年度、コルチナ第3クワッドリフトを、6秒間隔から9秒間隔の発車に改造しました。
- ③ 平成18年度、コルチナ第4ペアリフトを、6秒間隔から7秒間隔の発車に改造しました。

(2) リフト乗車時の注意事項

- ① リフトの乗り方に慣れていないお客様は、係員にその事を申し出てください。係のものがお手伝いさせていただきます。
- ② 空き缶・タバコの吸殻・その他携行品などを、乗っているリフトから投げ捨てないで下さい。
- ③ リフトの搬器から、飛び降りたり揺らすことは、思わぬ重大事故につながります。お客様はもとより、他のお客様にも危険が及ぶ事になります。

- ④ お客様の衣服・携行品・髪の毛などが、施設に巻き付かないように注意して下さい。
- ⑤ リフト券の改札後は安全輸送確保の為、係員の指示に従って下さい。

7. ご連絡先

安全報告書へのご感想、当社の安全への取組みに対するご意見をお寄せ下さい。

〒 399-9422

長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12860-1

奥白馬高原開発株式会社 索道課 あて

TEL 0261-82-2236 FAX 0261-82-3127

E-mail cortina@hgp.co.jp